

09 JULI 2007

Innherred samkommune  
PBOM  
Postboks 130

7601 LEVANGER

Deres ref: KRKA 2007/1072

Vår ref: 07/00166-5 AH/ESK

Dato: 06.07.2007

## REGULERINGSPLAN HUSBY VESTRE, LEVANGER KOMMUNE - UTTALELSE

Bergvesenet med Bergmesteren for Svalbard (Bergvesenet) viser til oversendelse, mottatt her 29.06.2007. Vi kunne hatt behov for å diskutere enkelte punkt i saksframlegget, men dette har ikke vært mulig grunnet ferietiden.

Vi har gått gjennom de oversendte dokumenter, og Bergvesenet har ingen innvendinger til selve reguleringen, selv om vi kunne tenkt oss å "pusse" litt på forslaget til reguleringsbestemmelser. For eks. foreslår Bergvesenet at det i siste \*-punkt i § 2 tilføyes: "Områder som er ferdig uttatt, skal istandsettes straks dette er praktisk mulig".

Imidlertid er det på side 4 i saksframstillingen, i forbindelse med driftsplanen, sagt at denne skal godkjennes av kommunen i 2. gangs behandling av reguleringsplanen og at den da er en plan som er godkjent av Bergvesenet. Bergvesenet må gjøre oppmerksom på at vi ikke kan godkjenne en driftsplan før vi formelt har fått hjemmel til det gjennom vedtatte reguleringsbestemmelser for tiltaket. Det vi kan gjøre i dette stadiet av reguleringsprosessen, er å signalisere om den framlagte driftsplan kan godkjennes eller ikke. Slik forhåndsgodkjennelse forutsetter at det i den kommunale behandling av reguleringsplanen ikke skjer endringer i premisene som har innvirkning på selve driften av uttaket. Det her framlagte forslag til reguleringsbestemmelser sier for øvrig ikke noe om at kommunen skal godkjenne driftsplanen, bare noe om forholdet til en avslutningsplan.

Det Bergvesenet kan si til den driftsplanen som er framlagt for Husby vestre, er at den ikke tilfredsstillende de krav som Bergvesenet setter til slike planer. Vi kan derfor ikke signalisere at vi kan godkjenne den aktuelle planen slik den nå er presentert.


Planframlegget har flere uklarheter. Det er f. eks. ikke forklart om grusmassene har steininnhold som må siktes ut eller ikke. Det er videre relativt stor usikkerhet i hvor stort volum uttakbar masse som er tilgjengelig.

Plandokumentet nevner 35 000 m<sup>3</sup>, mens en grov beregning av Bergvesenet gir et vesentlig høyere tall. Forskjellen kan imidlertid komme av gal målestokk på kartgrunnlaget.

Etappeinndelingen kan diskuteres og det vedlagte kartverket er mangelfullt og i ukurant målestokk. En driftsplan skal kunne leses som et selvstendig dokument. Reguleringsplankartet er ikke noe driftsplankart.

Som konklusjon, mener vi at tiltakshavers konsulent bør ta kontakt med Bergvesenet for å gjennomgå planen i henhold til de krav som settes til masseuttak i løsmasser (se vedlegg). Dette bør kunne gjøres før kommunen tar planen opp til videre behandling.

Med hilsen



Bård Dagestad  
underdirektør



Arve Haugen  
senioringeniør

Vedlegg